Утверждаю:
И.о. директора ГБУ РХ
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость»
_____ А.В. Балаш
«22» февраля 2016 г.

**АКТ обследования**
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость»

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: **Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость».**
1.2. Адрес объекта: **655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, д.60 литера А.**
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание – на **1 этаже, 222,4 кв.м.**
1.4. Год постройки здания: **1965 г.,** дата последнего капитального ремонта **на объекте: 2012 год.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2017 г. - текущий ремонт, 2018 г.- капитальный ремонт.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
**Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость», ГБУ РХ «Центр «Радость».**
1.7. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
1.8. Юридический адрес организации (учреждения): **655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, д.60 литера А.**
1.9. Форма собственности: **государственная.**
1.10.Территориальная принадлежность: **региональная.**
1.11.Вышестоящая организация: **Министерство образования и науки Республики Хакасия.**
1.12.Адрес вышестоящей организации: **655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, дом 72.**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Предмет деятельности: **образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.**
2.2. Основные виды деятельности: **образовательная, информационная, методическая**.
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
2.4. Категории обслуживаемого населения: **дети, родители (законные представители), специалисты ОО.**
2.5. Категории обслуживаемых детей-инвалидов: передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (максимальное количество обслуживаемых вдень **-120 человек.**
2.7. Участие в исполнении ИПРА ребенка-инвалида: **да.**

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

**Маршрут №5: Нижняя Согра-Школа №21.**

(Прямой путь маршрута: Нижняя – Согра - школа №7 - Флотская-Буденного-Кирпичная-Толстого-Абаканская-Красноярская-Фурманова-Автовокзал-Центральный рынок-Дом быта – Управление ж/дороги-Ж/д вокзал -Трудовая – Заготзерно - Легмаш-Фадеева-Совхозная-Дом интернат-Дом ветеранов –Станция юннатов -Школа №21).

***Обратный путь маршрута:Школа №21 –Дом Ветеранов – Дом-интернат – Совхозная – Фадеева – Легмаш – Заготзерно – Трудовая – ж/д вокзал – Дом быта – Центральный рынок – Автовокзал – Фурманова – Красноярская – Абаканская (ул.Пушкина) – Толстого – Кирпичная – Буденного – Флотская – Школа №7 – Нижняя Согра.***

Протяженность:*1249 км.*
Время в пути: *38 мин.*
Первый рейс: *05.53 ч.*
Последний рейс: *21.56 ч.*
Интервал движения *7-14 мин.*
Стоимость проезда: *16 рублей.*

**Маршрут № 11: Войсковая часть – Северный рынок**

***Прямой путь маршрута:Войсковая часть - Пирятинская - Стофато - Аскизская - Мира - Пушкина - Щетинкина - пр-т. Дружбы Народов - Торосова - Северныйпр-д. - Кати Перекрещенко - Северный рынок.***

***Обратный путь маршрута:Северный рынок - Кати Перекрещенко - пр-т. Дружбы Народов - Щетинкина - Пушкина - Мира - Аскизская - Стофато - Пирятинская - Войсковая часть.***

Протяженность: *10.67 км.*

**Время в пути:** ***32 мин.***
**Первый рейс:** ***06.31 ч.***
**Последний рейс:** ***22.12 ч.***
**Интервал движения** ***4/8/24 мин.***
**Стоимость проезда:** ***16 рублей.***

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **см. фото.**
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м.**
3.2.2. Время движения (пешком) **2 мин.**
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нет.**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет.**
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): **нет.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **нет.**
3.3. Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |
| 1.1 | Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 1.2 | Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 1.3 | Инвалиды с нарушениями зрения | А |
| 1.4 | Инвалиды с нарушениями слуха | А |
| 1.5 | Инвалиды с нарушениями умственного развития | А |

* Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Ремонт (капитальный) безпороговая доступность в кабинеты. |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Не нуждается |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (капитальный)<br>установка сан.узлов согласно СанПин |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (капитальный)<br>систему информации с учетом ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт (капитальный) |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Интерактивной карте доступности объектов согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____
от «22» 02 2016 г.

**I Результаты обследования:**
**2. Входа (входов) в здание**
ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость», РХ г. Абакан, ул. Белоярская, д. 60, литера А
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | План №1 | Зона № 2 ф.2.1. | Соответствует СНиП 35-01-2001 (СП 59.13330.2012) | к,о | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | План № 1 | Зона №2 ф. 2.2. | Соответствует СНиП 35-01-2001 (СП 59.13330.2012) | к,о | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | План №1 | Зона № 2 ф. 2.3. | Соответствует СНиП 35-01-2001 (СП 59.13330.2012) | к, о | | Кап.рем. |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | План № 1 | Зона № 2 ф.2.4. | Не соответствует СНиП 35-01-2001 (СП 59.13330.2012) | к, о | Устранение порогов | Кап.рем. |
| 2.5 | Тамбур | есть | План № 1 | Зона № 2 ф. 2.5. | Не соответствует СНиП 35-01-2001 (СП 59.13330.2012) | к, о | Устранение порогов | Кап.рем. |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Установка системы информации с учетом ТСР | Кап.рем. |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Входы (выходы) из здания | ДЧ-И (Г,У) | План № 1 | Зона № 2 | Кап.рем |

Комментарий к заключению: **Установка системы информации с учетом ТСР.**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «22» 02 2016 г.

**I Результаты обследования:**
**5. Санитарно-гигиенических помещений**
ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость», РХ г. Абакан, ул. Белоярская, д. 60, литера А
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | План №1 | ф. 4.1 | Не соответствует СНиП 35-01-2001 (СП 59.13330.2012) | к, о | Установка дополнительного санузла | Кап.рем |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Установка системы информации с учетом ТСР | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) | План 1 | Зона 4 | Кап.ремонт |

Комментарий к заключению: **Установить систему информации с учетом ТСР.**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 02
от «12» 20 16 г.

**I Результаты обследования:**
**6. Системы информации на объекте**
ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость», РХ г. Абакан, ул. Белоярская, д. 60, литера А
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | | | К, О, С, Г, У | | Текущий рем. |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | | | | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Индивидуальное решение с ТСР | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (У) | | | Текущий рем. |

Комментарий к заключению: **Установка системы информации с учетом ТСР.**

Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»

1.1. Вход на территорию.

1.2. Путь движения на территории.

движение от ворот (вход на территорию)

Зона 2 «Вход (входы) в здание»

2.1. Лестница наружняя

2.2. Пандус наружный

2.3. Входная площадка перед дверью

2.4. Дверь входная

2.5. Тамбур





Зона 3 «Путь движения внутри здания»
3.1. коридор

3.6. Пути эвакуации




Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»